

Шаровые краны

Тип	M 10 S_Ду1¼" - Ду2½"	M10S_ ISO Ду¼ "-Ду 2 ½"	M10h ISO Ду ¼" - Ду 2"	M10V Ду ¼" -Ду 2½"	M10F Ду ¼" Ду 2½"
Описание	Шаровые краны	Шаровые краны с площадкой ISO для монтажа электро- и пневмоприводов		Шаровые краны	Антиста- тические пожаро- безопасные шаровые краны
Приме- нение	Пар и технологические жидкости, как при вакууме, так и при высоких давлениях.				
Материал	Сталь/ нерж. сталь				
Макс. давление	100 бари при 60°C	100 бари при 60°C	62 бари при 215°C	70 бари при 40°C	62 бари при 25°C
Макс. темпера- тура	200°C при 0 бари	200°C при 0 бари	310°C при 0 бари	230°C при 0 бари	230°C при 0 бари
Размеры и соеди- нения	¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½". Резьба BSP. Под сварку встык или внахлест. Ду15 - Ду50 Фланцы Ру40.				

Тип	M20S	M20h	M21S_ ISO	M31S ISO
Описание	Шаровые краны с уменьшенным проходным сечением		Шаровые краны с уменьшенным проходным сечением и площадкой ISO для монтажа	Полнопроходной шаровый кран с площадкой ISO для монтажа
Применение	Большинство промышленных сред			
Материал	Оцинкованная сталь/нержавеющая сталь			
Макс. давление	51 бари при 45°C	51 бари при 45°C	40 бари при 120°C	16 бари при 50°C
Макс. температура	260°C при 0 бари	310°C при 0 бари	260°C при 0 бари	260°C при 0 бари
Размеры и соединения	Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100 и Ду150. Стандартные фланцы Ру40.		Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100. Стандартные фланцы Ру40.	Ду50, 65, 80, 100, 150 и 200. Стандартные фланцы Ру16.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru



Шаровой кран M10



Шаровой кран M20S/M10h



Шаровой кран M21S_ISO



Шаровой кран M31S_ISO